


PHILIPS Service

TV

23TX322A/00/06 23CX322A/00



23TX322A-00

With several differences this receiver is equal to the 23TX320A-00. The differences are :

Electrical part :

Deleted :		added :					
S11	was	loudspeaker	AD 3725 A	S11	becomes	loudspeaker	AD 3800 AM
R30-31	"	0,6+0,4 MΩ	916/GE600K+400K	S100	"	"	AD 2300 CZ
R34	"	300 Ω	916/GE300E	R30-31-34	"	0,6+0,4MΩ+300Ω	E090AG/AE24+31
R84	"	50 kΩ	916/GE50K	R84-89	"	2 MΩ + 50 kΩ	E090AG/AE18+06
R89	"	2 MΩ	916/GE2M	C300	"	0,32 μF	C 425ZZ/03
				C301	"	390 pF	904/390E
				R300	"	220 kΩ	902/220K
				R301	"	L.D.R.	B8 731 03
				R302	"	270 kΩ	902/270K
				R303	"	1 MΩ	902/1M
				R304	"	4,7 MΩ	900/4M7

Mechanical part :

Deleted :		added :			
Front panel	was	P4 506 17/801	Capon rear panel	becomes	P5 280 16/138HA
Capon rear panel	"	P5 280 48/31HA	Rear panel	"	A3 055 27
Rear panel	"	A3 145 48	Channel selector	"	A3 301 18
Knobs Frontside	"	P4 485 59/801MC	Push button unit	"	A3 298 28
Channel selector	"	A3 301 09	Mask	"	A3 055 33
Push button unit	"	A3 298 28	Glass plate	"	A3 354 58
Mask	"	A3 091 48	Channel selector knob	"	A3 055 70
Glass plate	"	A3 091 59	Knob vernier tuning	"	A3 055 65
Channel selector knob	"	A3 784 85	Bottom plate	"	A3 244 62
Knob vernier tuning	"	A3 784 21	Knob, volume brilliance	"	P5 260 47/159
Bottom plate	"	A3 244 61	Knob, tone contrast	"	A3 783 73
			Knob, U.H.F.	"	A3 783 71
			Loudspeaker grill	"	P5 350 50/159KS

The modification have been added.

23TX322A-C6

This receiver is equal to the 23TX322A-00, however in a light coloured cabinet. Loudspeaker grill was P5 350 50/159KS becomes P5 350 50/159KN

23CX322A-00

This receiver is equal to the 23TX322A-00, but in a console cabinet.

Deleted :		added :		
Glass plate	was	A3 354 58	becomes	A3 150 67
Rear panel	"	A3 055 27	"	A3 056 83
Bottom plate	"	A3 244 62	"	A3 244 65

23TX322A-00

Op enkele uitzonderingen na is deze ontvanger gelijk aan de 23TX320A-00. De verschillen zijn :

Elektrisch :

Afvoeren

	was	Luidspreker	
S11		AD 3725A	
R30-31		916/GE600K+400K	
R34		916/GE300E	
R84		916/GE50K	
R89		916/GE2M	

Toevoegen

	wordt	Luidspreker	
S11		AD 3800AM	
S100		AD 2300CZ	
R30-31-34		E090AG/AE24+31	
R84-89		E090AG/AE18+06	
C300		C 425ZZ/03	
C301		904/390E	
R300		902/220K	
R301		B8 731 03	
R302		902/270K	
R303		902/1M	
R304		900/4M7	

Mechanisch :

Afvoeren

	was		
Knoppenpaneel		P4 506 17/801	
Kap op achterwand		P5 280 48/31HA	
Achterwand		A3 145 48	
Knoppen voorzijde		P4 485 59/801MC	
Kanalenkiezer		A3 301 09	
Drukknoppenunit		A3 298 28	
Masker		A3 091 48	
Glasplaat		A3 091 59	
Kanalschakelaar		A3 784 85	
Knop fijnregeling		A3 784 21	
Bodemplaat		A3 244 61	

Toevoegen

	wordt		
Kap op achterwand		P5 280 16/138HA	
Achterwand		A3 055 27	
Kanalenkiezer		A3 301 18	
Drukknoppenunit		A3 298 31	
Masker		A3 055 33	
Glasplaat		A3 354 58	
Kanalschakelaar		A3 055 70	
Knop fijnregeling		A3 055 65	
Bodemplaat		A3 244 62	
Knop, volume helderheid		P5 260 47/159	
Knop, tone contrast		A3 783 73	
Knop, U.H.F.		A3 783 71	
Luidsprekerrooster		P5 350 50/159KS	

De wijzigingen zijn toegevoegt.

23TX322A-06

Deze ontvanger is gelijk aan de 23TX322A-00 maar in een lichte kast. Luidsprekerrooster was P5 350 50/159KS wordt P5 350 50/159KN.

23CX322A-00

Deze ontvanger is gelijk aan de 23TX322A-00 maar in een console-uitvoering.

	was		wordt
Glasplaat		A3 354 58	A3 150 67
Achterwand		A3 055 27	A3 056 83
Bodemplaat		A3 244 62	A3 244 65

SERVICE INFORMATION

Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven

Confidential information for Philips Service Dealers

